


SITUACIÓN DE PUNTOS DE RIESGO EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ROQUETAS DE MAR.
FUENTE: PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS ANDALUCES.



CUENCAS DE RECEPCIÓN PREVISTAS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN.
FUENTE: PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS ANDALUCES.

CUENCA DE RECEPCIÓN DE RAMBLAS AFECTADAS

	BARRANCO DE LA ESCUCHA, PUNTO 187.
	BARRANCO DEL POLVORÍN, PUNTO 188.
	BARRANCO LA GITANA, PUNTO 189.
	RAMBLA SAN ANTONIO, PUNTO 190.
	RAMBLA LAS HORTICHUELAS, PUNTO 191.
	RAMBLA EL PASTOR, PUNTO 192.
	RAMBLA LA CULEBRA, PUNTO 193.
	RAMBLA VICAR NORTE, PUNTO 194.
	RAMBLA LAS HORTICHUELAS, PUNTO 195.
	RAMBLA EL CAÑUELO, PUNTO 196.
	RAMBLA VICAR SUR, PUNTO 197.

LOCALIZACIÓN Y NÚMERO DE PLANO



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE PREVENCIÓN CONTRA AVENIDAS E INUNDACIONES EN CAUCES URBANOS ANDALUCES

PGOU
 Arquitecto:
 Aparicio Pérez, Luis Felipe, Arquitecto.
 Equipo Redactor:
 Antequera Sánchez, José Patricio, Arquitecto
 Carrillo Durán, Carlos, Arquitecto
 Dentamaro, Alessandra, Arquitecta
 Vólar Reyes, Ana, E. Arquitecta
 Jurado Hernández, Alejandro, Arquitecto
 Melguzo Rodríguez, Juan, E. Arquitecto
 Pardiñas, Verónica, Arquitecta
 Porroche, Helena, M. Arqta, Canaria
 Vega Alvarez, Francisco, Arquitecto
 Vera Utrilla, Marian, E. Arquitecta
 Vázquez Palomo, Alberto, E. Arquitecto